



窓周り木部の補修

柱頭金物の新設

壁5



添え柱の新設及び
柱頭金物設置

添え柱の設置と 柱脚金物の設置



耐震壁下地材完了と 断熱材の充填



壁下地材完了と 断熱材充填



壁下地材完了と 断熱材充填



耐震壁 構造用合板貼





耐震壁
構造用合板貼

耐震壁 構造用合板貼

壁5

壁5

102
RADMA

2
RADMA



**耐震壁
構造用合板貼**

耐震壁
N50釘@100確認

壁5

壁5



耐震壁 N50釘@100確認





床土間コンクリート打ち
設備配管確認



ユニットバス設置完了

ユニットバス設置完了



ユニットバス出入口枠 造作完了



A photograph of a room, likely a laundry area. In the foreground, the top of a white washing machine is visible. To the right, there is a window with two panes of frosted glass. On the wall to the left of the window, there is a light switch and a notice with a yellow sticker. The floor is made of dark wood.

ユニットバス出入口枠
造作完了